



## **Przygotowanie do zabiegu w komorze hiperbarycznej**

W dniu zabiegu nie należy spożywać alkoholu, a osoby palące powinny zrezygnować z palenia na czas 3-4 godzin przed zabiegiem. Nie zaleca się stosowania dezodorantów, perfum, kremów oraz makijażu przed wejściem do komory hiperbarycznej. Osoby korzystające z soczewek kontaktowych na czas zabiegu powinny je wyjąć. Do komory hiperbarycznej nie należy wchodzić w syntetycznej odzieży, dopuszczalna jest odzież bawełniana.